


Czujnik separatorów wody deszczowej

MA2 + NI + NO



Temat: Czujnik separatorów wody deszczowej

Nadawca:

Data: 21.03.2023, 12:39

Adresat: 'Elżbieta Kozłowska - PTBS' <elzbieta.kozlowska@ptbs.pl>, <sekretariat@ptbs.pl>, "tomasz henklewski" <tomasz.henklewski@ptbs.pl>, Sobczak R <ryszard.sobczak@ptbs.pl>

Nie mogąc słuchać dalej kłamstw dotyczących zalewania osiedla związanego wybudowaniem ogrodzeń przez mieszkańców po rozmowie z producentem separatorów wody deszczowej znalazłem przyczynę wielkiego zalania garażu w związku z czym proszę w drodze dostępu do informacji publicznej o odpowiedź na następujące pytania

Od 2 lat nie działają czujniki do separatorów na naszym osiedlu do pomiaru poziomu wody, olej, szlamu, substancji ropopochodnych umieszczone na elewacji

od ul. Więcka,
Od ul. Żołnierzy Wykolejonych
Od ul. Poszwinskiego

Jedynym działającym jest ten w hali garażowej obok wjazdu.

Dział techniczny, administracja wie od 1.5 roku i do dziś nie wykonano wymiany stąd kieruje pytania w trybie zapytania w drodze dostępu do informacji publicznej

1. Kiedy zostaną naprawione czujniki,
2. dlaczego od ponad 2 lat nikt nie dokonał ich naprawy pomimo zgłoszeń co mogę udokumentować
3. Kiedy ostatnio było wykonane czyszczenie wszystkich separatorów polegające na wybraniu przez wóz asenizacyjny całości wody i szlamu oczyszczenie czujników i zalanie czystą wodą
4. z jakim telefonem te 3 czujniki oraz ten 1 w hali garażowej są sparowane i na kogo telefon przychodzą komunikaty o przepełnieniu awarii, potrzebie serwisu i wszelkich awariach
5. Proszę o informację dot liczby wykonanych konserwacji i czyszczeń w latach 2020, 2021, 2022, 2023
6. Czy jest prowadzony dziennik konserwacji lub jakikolwiek innym dokument w którym odnotowane są konserwacje separatorów
- 7 jeśli wykonano mniej niż 2 konserwację i opróżnienia separatorów w roku to co było tego powodem.