

Poznań, dnia 21.04.2023r.

PTBS/NO/NT/1953/03/2023

Sz. P.

Zarząd Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w odpowiedzi na pismo w sprawie separatorów zamontowanych na terenie osiedla Żołnierzy Wyklętych/Elżbiety Zawackiej informuje, że:

Ad.1 Czujniki od sond monitorujące poziom osadu i oleju działają prawidłowo i wskazują ich stan, jednakże zdarza się, że pomimo pustego/oczyszczonego zbiornika załącza się czujnik alarmowy z powodu obcego zanieczyszczenia np: liścia, kory, itp.

Ad.2 W związku z powyższym monitorujemy system poprzez otwieranie włazów i sprawdzanie stanu urządzeń.

Ad.3 Ostatnie czyszczenie przeprowadzono w kwietniu br.

Ad.4 System nie jest połączony z żadnym numerem telefonu, Spółka ma zawartą umowę na czyszczenie separatorów, ponadto fizycznie pracownicy PTBS sprawdzają stan pojemników.

Ad.5 Od 2020 roku do 2023, 3 razy wyczyszczono separatory wraz z odbiorem odpadów oraz ich utylizacją.

Ad.6. Prowadzona jest książka przeglądów i serwisu separatora.

Ad.7 Co pół roku dokonywany jest przegląd, 1 raz w roku czyszczenie separatora. Jeżeli zachodzi potrzeba zlecane jest dodatkowe czyszczenie.

Dodatkowo informujemy, że w celu ustabilizowania systemu czujek, jesteśmy w trakcie rekonfiguracji systemu powiadamiania oraz, że nigdy nie doszło do przepełnienia układu separacji zanieczyszczeń.

Zalanie garażu nastąpiło z przyczyn niezależnych od tut. Spółki, w trakcie nawalnego deszczu.

Z poważaniem

Wiceprezes Zarządu
Agneska Szymankiewicz

Prezes Zarządu
Andrzej Konieczny