

Poznań, 10 października 2023 roku

PTBS/NAZ/NT/4461\_2/10/2023

Sz. P.

Szanowny Panie,

w uzupełnieniu Pana wniosku o dostęp do informacji publicznej z dnia 11 sierpnia 2023 r. Spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. [dalej: „PTBS”] przesyła w załączeniu zestawienie wykonanych przeglądów i serwisowań za lata 2021 i 2022 przez Spółkę Agrobex sp. z o.o. w ramach zawartej z PTBS umowy dla osiedla Żołnierzy Wyklętych 4-24/E.Zawackiej 1-23 (5MW) w Poznaniu

Z poważaniem,

Wiceprezes Zarządu  
Agneszka Szymankiewicz

Prezes Zarządu  
Andrzej Konieczny

Sprawę prowadzi:  
Maria Łysakowska  
tel. 61 850 83 44  
e-mail: maria.lysakowska@ptbs.pl

Koordynator Działu Technicznego  
Damian Nowak

Maria Łysakowska

np.	Nazwa elementu podlegającemu serwisowaniu	Dokument	Data	rok	Wykonawca
1	Drzwi aluminiowe	Protokół z przeglądu rocznego	wrzesień 2022	2022	Budmet
2	Drzwi stalowe FERRIMA	Protokół z przeglądu rocznego	wrzesień 2022	2022	Budmet
3	Pompownia PS4	Protokół przeglądu serwisowego	wrzesień 2022	2022	ARP Instalacje Sp. z o.o.
4	Pompownia PS2	Protokół przeglądu serwisowego	wrzesień 2022	2022	ARP Instalacje Sp. z o.o.
5	Pompownia PS3	Protokół przeglądu serwisowego	wrzesień 2022	2022	ARP Instalacje Sp. z o.o.
6	Pompownia PD	Protokół przeglądu serwisowego	wrzesień 2022	2022	ARP Instalacje Sp. z o.o.
7	Pompa PS Unilift CCS - A1 230V	Protokół przeglądu serwisowego	wrzesień 2022	2022	ARP Instalacje Sp. z o.o.
8	Oświetlenie awaryjne: EXIT IP65 ECO LED IW 125lm 1h AT prod. AWEX	Protokół z przeglądu gwarancyjnego oświetlenia	wrzesień 2022	2022	ELROB Robert Rosiak
9	Oświetlenie awaryjne: SK-8 ECO LED 3f2W 1h AT prod AWEX	Protokół z przeglądu gwarancyjnego oświetlenia	wrzesień 2022	2022	ELROB Robert Rosiak
10	Oświetlenie awaryjne: EXIT ECO LED 3W 320lm 1h AT IP65 prod. AWEX	Protokół z przeglądu gwarancyjnego oświetlenia	wrzesień 2022	2022	ELROB Robert Rosiak
11	Oświetlenie awaryjne: EXIT IP65 ECO LED IW 125lm 1h AT (dwustronna) prod. AWEX	Protokół z przeglądu gwarancyjnego oświetlenia	wrzesień 2022	2022	ELROB Robert Rosiak
12	Okna PCV	Protokół z przeglądu rocznego	wrzesień 2022	2022	Nexbau
13	Brama rolowana HORMANN	Protokół prac serwisowych	wrzesień 2022	2022	HORMANN
14	Brama przesłone teleskopowe 2 skrzydłowe	Protokół przeglądu serwisowego	wrzesień 2022	2022	Maikowski - Martech
15	Nasady wentylacyjne VBP900 Aereco	Protokół przeglądu systemu wentylacji mechanicznej	22.09.2022	2022	AS-WENT
16	Wentylatory strumieniowe EGP.TUC.4.2 Aereco	wentylacji mechanicznej	22.09.2022	2022	AS-WENT
17	Detektory	Protokół przeglądu systemu wentylacji mechanicznej	22.09.2022	2022	AS-WENT
18	Baterie klap wentylacji pożarowej	Protokół przeglądu systemu wentylacji mechanicznej	22.09.2022	2022	AS-WENT
19	System podgrzewania podjazdu	Protokół z przeglądu rocznego	wrzesień 2022	2022	ELROB Robert Rosiak
20	Placu zabaw wóz strażacki i siłownia zewnętrzna	Protokół z przeglądu rocznego	wrzesień 2022	2022	ELROB Robert Rosiak
21	Konserwacja Systemu Sygnalizacji Pożaru	Protokół odbioru prac	13.09.2022	2022	Rormatic
22	Protokół przeglądu systemu wentylacji mechanicznej i detektorów w hali	Protokół przeglądu systemu	22.09.2022	2022	AS-WENT
23	Brama rolowana HORMANN	Protokół prac serwisowych	07.09.2021	2021	ELROB Robert Rosiak
24	Brama przesłone teleskopowe 2 skrzydłowe	Protokół przeglądu serwisowego	07-09-2021	2021	ELROB Robert Rosiak
25	Nasady wentylacyjne VBP900 Aereco	wentylacji mechanicznej	16.09.2021	2021	AS-WENT
26	Wentylatory strumieniowe EGP.TUC.4.2 Aereco	Protokół przeglądu systemu wentylacji mechanicznej	16.09.2021	2021	AS-WENT
27	Detektory	Protokół przeglądu systemu wentylacji mechanicznej	16.09.2021	2021	AS-WENT
28	Baterie klap wentylacji pożarowej	Protokół przeglądu systemu wentylacji mechanicznej	16.09.2021	2021	AS-WENT
29	System podgrzewania podjazdu	Protokół z przeglądu rocznego	16.09.2021	2021	AS-WENT
30	Placu zabaw wóz strażacki i siłownia zewnętrzna	Protokół z przeglądu rocznego	listopad 2021	2021	ELROB Robert Rosiak

31	Konserwacja Systemu Sygnalizacji Pożaru	Protokół odbioru prac	13.09.2021	2021	Formatic Marcin Korbik
32	Protokół przeglądu systemu wentylacji mechanicznej i detektorów w hali garażowej	Protokół przeglądu systemu wentylacji mechanicznej	16.09.2021	2021	AS-WENT
33	Pompownia PS4	Protokół przeglądu serwisowego	wrzesień 2021	2021	ARP Instalacje Sp. z o.o.
34	Pompownia PS2	Protokół przeglądu serwisowego	wrzesień 2021	2021	ARP Instalacje Sp. z o.o.
35	Pompownia PS3	Protokół przeglądu serwisowego	wrzesień 2021	2021	ARP Instalacje Sp. z o.o.
36	Pompownia PD	Protokół przeglądu serwisowego	wrzesień 2021	2021	ARP Instalacje Sp. z o.o.
37	Pompa PS Unilift CCS - A1 230V	Protokół przeglądu serwisowego	wrzesień 2021	2021	ARP Instalacje Sp. z o.o.
38	Oświetlenie awaryjne: EXIT IP65 ECO LED IW 125lm lh AT prod. AWEX	Protokół z przeglądu gwarancyjnego oświetlenia awaryjnego	wrzesień 2021	2021	ELROB Robert Rosiak
39	Oświetlenie awaryjne: SK-8 ECO LED 3f2W lh AT prod AWEX	Protokół z przeglądu gwarancyjnego oświetlenia awaryjnego	wrzesień 2021	2021	ELROB Robert Rosiak
40	Oświetlenie awaryjne: EXIT ECO LED 3W 320lm lh AT IP65 prod. AWEX	Protokół z przeglądu gwarancyjnego oświetlenia awaryjnego	wrzesień 2021	2021	ELROB Robert Rosiak
41	Oświetlenie awaryjne: EXIT IP65 ECO LED IW 125lm Lh AT (dwustronna) prod. AWEX	Protokół z przeglądu gwarancyjnego oświetlenia awaryjnego	wrzesień 2021	2021	ELROB Robert Rosiak
42	Okna PCV	Protokół z przeglądu rocznego	wrzesień 2021	2021	Nexbau

Koordinator Działu Technicznego

*Nowak*  
Dawian Nowak